GIDS OM AFSTROMING VAN VERVUILD ERFWATER TE VERMIJDEN
AANDACHTSPUNTEN VOOR RUNDVEEBEDRIJVEN

10 Overige afstroom
- Bedrijfsterrein veegschoon houden (geen morsresten)
- Vervuild regenwater vermijden (groenresten, slib, …)

1 Opslag mengmest
- Bij leegpompen: gemorst mest opvangen
- Afgedekt
- Lekken herstellen

2 Opslag vaste mest
- Gebouwd op de plaats zoals vergund
- Alle mest ligt binnen de vergunde mestopslagplaats
- Verharde mestdichte vloer
- 3 mestdichte opstaande muren
- Eventuele lekken worden hersteld (bv aan naden)
- Alle mestsappen worden opgevangen in de aalput
- Geen verstopping in afvoergoten of opvangputten

9 Opslag voedergewassen
- Afgedekt
- Recht afsnijden
- Kuilplaat schoon houden
- Lekken herstellen
- Sappen opvangen
- bij first flush systeem:
  - correct afgesteld
  - opvang tijdig geledigd



3 Daken
Hou zuiver regenwater van dakoppervlakken gescheiden (voor hergebruik)

4 Opslag mengmest
- Mest vloeit niet uit de mestkelder
- Geen overstorten
- Bij leegpompen: gemorst mest opvangen

5 Melkinstallatie
- Reinigingswater opvangen of lozen zoals vergund
- Spoelwater melktank opvangen

8 Kalverboxen
mest(sap) opvangen

7 Stallen
- Mest vloeit niet uit de stal
- Reinigingswater opvangen

6 Waterloop
- Buizen naar de beek lozen alleen zuiver regenwater
- Bij verandering in kleur, geur, bodem en/of plantengroei (bv. bruine rioolschimmel) in de beek is er waarschijnlijk een probleem

Bron basisplan: APB Hooibeekhoeve